

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AYARZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0026-45	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustrucción de canal de pvc



Foto 2: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo pvc 3"



Foto 3: Sustrucción de lavamanos
Sustrucción de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) servicios sanitarios



FOTO 5: Sustrucción de focos ahorradores



FOTO 6: Sustrucción de toma corrientes dobles
Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN PADRES DE FAMILIA INEB ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA <i>Elsa Cano</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AYARZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0026-45	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura de puertas de metal (lijado, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Pintura en paredes exteriores e interiores



FOTO 10: Sustitución de piso de torta de concreto, a piso cerámico



Foto 11. Pintura y reparación a porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Cano

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA
INEB
ALDEA AYARZA
CASILLAS - SANTA ROSA

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

