

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural de Parvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan Talpetate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0034-42	FECHA:	13/03/2025




Foto 1: Mala instalación de energía eléctrica



Foto 2: Cables eléctricos en mal estado



Foto 3: Sustitución de Plancha en la cocina



Foto 4: Chimenea en mal estado




Foto 5: Mesas de cemento en mal estado en la cocina



Foto 6: Piso de cemento líquido en mal estado corredor de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.
JUNTA ESCOLAR
Casillas Santa Rosa

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
06-04-0111-42
ESQUELA OFICIAL RURAL
SAN JUAN TALPETATE
CASILLAS, SANTA ROSA