



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Bejuca, Casillas, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0101-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Renglón 1 Sustrucción de lámina acanalada por lámina troquelada.



Foto 2: Renglón 6 . Sustrucción de piso de concreto por cerámico (2 salones de clases, dirección y un corredor)



Foto 3: Renglón 9. Pintura en muros interiores y exterior (salones, cocina, sanitarios)

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público