

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 04 - 0102 - 43	FECHA:	27 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Sustitución piso concreto por cerámica en área del corredor y cocina



Foto 2: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26, sustitución de estructura de madera por estructura metálica galvanizada en baños.



Foto 3: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26, sustitución de estructura de madera por estructura metálica galvanizada en corredor y cocina



Foto 4: Mejoramiento del área de cocina



Foto 5: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26, corredor y cocina, vista de atrás de la cocina



Foto 6: Sustitución de pila por pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

