

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, Aldea Las Minas, Casillas, Santa Rosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Minas, Casillas Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0104-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: cambio de techo en las aulas de primero a sexto, bodega, baños corredor y esenario



Foto 2: reparacion de muro perimetral general



Foto 3: Reparacion de cabiado de toda la escuela




Foto 4: Repello cernido y mantenimiento de muros




Foto 5: Entrada, repello cernido de muro frontal



Foto 6: Pintura y reparacion de barrotes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---