

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINOS ALTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 04 - 0115 - 43	FECHA:	13/03/2025




Foto 1: Lámina de las aulas de la escuela



Foto 2: Lámina de aulas, parte de atrás.



Foto 3: Mejoramiento de la estufa rural



Foto 4: Lámina del pasillo entre párvulos y primaria



Foto 5: Lámina de las aulas parte de atrás



Foto 6: Lámina de la cocina de las aulas de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta del Carmen Gutiérrez Delgado
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

