

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande, Casillas, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0116-43	FECHA:	8/09/2025



Foto 1: Sustrucción de Sistema Eléctrico fuerza e iluminación (aulas sanitarios, bodegas y cocina)



Foto 2: Sustrucción de Sistema Eléctrico fuerza e iluminación (aulas sanitarios, bodegas y cocina)



Foto 3: Sustrucción de estufa rural



Foto 4: Sustrucción de piso de torta por piso antideslizante (cocina)



Foto 5: Sustrucción de chimenea de metal por ladrillo



Foto 6: Sustrucción de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande, Casillas, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0116-43	FECHA:	8/09/2025



Foto7: Sustitución de tubería pvc de agua potable y drenaje



Foto 8: Sustitución de accesorios para sanitarios



Foto 9: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada (cocina y sanitarios)




Foto 10: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores (aulas, bodegas, cocina, sanitarios)



Foto 11: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores (aulas, bodegas, cocina, sanitarios)




Foto12: Cernido de paredes (cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--

