

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ayarza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0117-43	FECHA:	27/05/2025



Foto1: Esta es una de las aulas que necesita Cambio de Lamina acanalada por lámina troquelada y estructura de soporte de metal fijo.



Foto 2: Esta es una de las ventanas que se van a sustituir por ventana de pvc y vidrio.



Foto 3: Este piso se encuentra en las aulas que se va a sustituir por piso de cerámica.



Foto 4: Estos balcones se les dará mantenimiento lijado, soldadura y pintura.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR Firma y Sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--