

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0121-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Estos son parte de los vidrios quebrados, actualmente



Foto 2: Así estan las banquetas actualmente



Foto 3: así luce el techo. Puertas y ventanas actualmente



Foto 4: así está la madera de la cocina actualmente



Foto 5: Así esta el escenario en la actualidad



Foto 6: De esta forma estan los sanitarios en la actualidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

