



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODPANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-1886-42	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Reparación de cocina, techo, plancha, azulejo y piso de cemento líquido.



Foto 2: Reparación de baño, inodoros, techo, piso y pintura



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block



Foto 4: Reparación de ventanas y balcones



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por seramicas



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

celia Santos

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODPANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-1886-42	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Reparación de cocina, techo



Foto 2: Reparación de baño, inodoros.



Foto 3: Reparación de pilas de la cocina



Foto 4: Reparación de ventanas y balcones



foto 5: reparación de pilas para el servicio de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Celia Santos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

