



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Bejucal, Casillas, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-2040-42	FECHA:	30/10/2025



Foto 1: Sustitución de piso de granito por cerámico antideslizante (aula)



Foto 2: Reparación de banqueta (aula)



Foto 3: Implementación de cuneta de concreto (aula)




Foto 4: Implementación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 4" (aulas)



Foto 5: Implementación de lavamanos



Foto 6: Implementación de losa sobre los baños para colocar rotoplas (baños)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Marleni Oliva

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Bejucal, Casillas, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-2040-42	FECHA:	30/10/2025



Foto 7: Implementación de depósito de agua para inodoro y lavamanos



Foto 8: Implementación de ventanas de pvc (aulas)



Foto 9: Implementación de repello y cernido de pared (tapial)



Foto 10: Sustitución de plancha de cocina por plancha fundida (cocina)



Foto 11: Mantenimiento de estufa rural (cocina)



Foto 12: Sustitución de chimenea de metal por ladrillo (cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Marleni Oliva

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

