

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LAS FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LAS CORTINAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CORTINAS, SAN RAFAEL LAS FLORES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0005-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Sustitución de puerta trasera



Foto 2: Mantenimiento a portones de metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Mantenimiento, estufa rural.



Foto 6: Mantenimiento, a sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Jorge Alberto Pérez Palma

Firma y sello del Presidente de la DPF




Jaime Estuardo Pineda Escobar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

