

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Cielito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0006-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Cubierta de Lamina: Sustitucion de lámina Troquelada por lámina troquelada C.26, aula y cocina.



Foto 2: Piso: Sustitucion de de piso de concreto por piso cerámico



Foto 3: Pintura en Muros interiores y Exteriores (aula, cocina y sanitarios)



Foto 4: Ventanas: sustitucion de ventanas por PVC



Foto 5: Reparación o sustitucion de area de Cocina: Cambio de estufa rural de tres hornillas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 06-05-0006-43
---	--