

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Oriental
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 05 - 0019 - 43	FECHA:	27 de mayo de 2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte por (madera o metal)



Foto 2: Sustrucción de accesorios para sanitarios y lava manos



Foto 3: Sustrucción de tinaco de agua potable



Foto 4: Sustrucción de piso de concreto por piso de cerámico en cocina.



Foto 5: Reparación del sistema eléctrico en aulas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público