

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LAS FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LAGUNILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNILLA, ALDEA ESTANZUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0022-43	FECHA:	27/05/2025




Sustitución de plancha, implementación de azulejo, sustitución de pila, mueble de concreto, chimenea de tubo de concreto.



Sustitución y mantenimiento de soporte de metal y pintura.



Sustitución y reparación de servicios sanitarios.



Implementación de balcones en cocina y salón



Sustitución de lámina troquelada calibre 26.



Sustitución de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amparo Herrera Alarcón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LAS FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA LAGUNILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNILLA, ALDEA ESTANZUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0022-43	FECHA:	27/05/2025



Mantenimiento de portón de metal (lijado y pintura)



Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amparo Herrera Alarcón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

