



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Quequexque	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quequexque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0128-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025




Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal por deterioro.



Foto 2: sustitución de chapas de puertas



Foto 3: sustitución de piso de concreto por cerámico antideslizante en cocina y sanitarios



Foto 4: pintura en interior y exterior de salones, cocina, sanitarios, y corredor



Foto 5: sustitución de portón de metal



Foto 6: implementación de azulejo en cocina y sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yohana Evaristo

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Quequexque	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quequexque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0128-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto 7: sustitución de plancha 3 hornillas en cocina



Foto 8: reparación de estufa rural



Foto 9: Implementación de mueble de concreto en cocina




Foto 10: reparación de chimenea



Foto 11: implementación de chimenea



Foto 12: cambio de sanitarios por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yohana Fajardo
Firma y sello del Presidente de la JEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

