



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta San Rafaelito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafaelito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0132-43	FECHA:	27/05/2025



Foto1: cocina deteriorada



Foto 2: Agujeros en laminas de aulas



Foto 3: Techo deteriorado



Foto 4: Ventanas deterioradas



Foto 5: Drenaje de cocina deteriorado



Foto 6: Drenaje de sanitarios deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

