

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea los Planes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los planes calle principal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0134-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto 1: M2 sustitución de planchas y chimenea



Foto 2: U. sustitución de sanitarios y accesorios



Foto 3: M2 Pintura en muros exteriores e interiores (salones cocina corredores)



Foto 4: m2 mantenimiento de vidrios



Foto 5: U. sustitución de tomacorrientes (salones cocina sanitarios corredores y aulas)



Foto 6: m2 mantenimiento de balcones lijado y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Rodas

Firma y sello del Presidente de la OPM



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea los Planes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los planes calle principal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0134-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto 1: M2 reparación de muro perimetral



Foto 2: U sustitución de baño y accesorios




Foto 3: U sustitución de depósito de agua 1000L



Foto 4: U sustitución de depósito de agua 1000L



Foto 5 U sustitución de focos ahorradores



foto 6 M2 reparación de muro perimetral de blok

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Claudia Rodas

Firma y sello del presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

