



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LAS FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SABANA REDONDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0136-43	FECHA:	13/03/2025.



Foto 1: Sustitución de tubería pvc línea principal aguas pluviales.



Foto 2: Sustitución de tubería pvc línea principal aguas pluviales.



Foto 3: Reparación de cunetas de concreto



Foto 4: Reparación de cunetas de concreto.



Foto 5: Sustitución de depósito de agua y accesorios en área de cocina.




Foto 6: Implementación de torta de concreto en patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LAS FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SABANA REDONDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0136-43	FECHA:	13/03/2025.



Foto1: Sustitución de patio de tierra por pavimento.



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada de alucin para escenario.



Foto 3: Sustitución de torta de cemento por piso antideslizante



Foto 4: Remodelación de escenario.



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 6: Colocación de lamina troquelada en bodega y puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica Velazquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Antonio J. ...

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LAS FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SABANA REDONDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SABANA REDONDA, SAN RAFAEL LAS FLORES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0136-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Reparación de sistema eléctrico en las aulas.



Foto 2: Sustitución de accesorio para sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

