



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Copante	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Copante
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0137-43	FECHA:	27 de mayo de 2025



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM El Copante	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Copante
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0137-43	FECHA:	27b de mayo de 2025



Foto 1:



Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OJE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

