

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Fucio, San Rafael las Flores, Santa Rosa
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0138-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: Puertas deterioradas y en mal estado por el paso del tiempo



Foto 2: Piso viejo, a desnivel se reposa el agua



Foto 3: canales en mal estado



Foto 4: las instalaciones se encuentran manchadas y pintura en mal estado



Foto 5: baños en mal estado y no funcionales para con su sistema de drenaje



Foto 6: las ventanas no cuentan con balcones, vulnerando las seguridad de las aulas y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al Inventario de Hogares.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Fucio, San Rafael las Flores, Santa Rosa
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0138-43	FECHA:	27/05/2025



Foto 1: El portón cuesta cerrarlo porque lo intentaron abrir a la fuerza



Foto 2: los tinacos se llenan manualmente y se le saca el agua con manguera porque no funcionan



Foto 3: La escuela no es segura porque el tapial está muy bajo



Foto 4: La chimenea no sirve, no es funcional se ahuma la cocina

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA EL FUCIO
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
San Rafael Las Flores, Santa Rosa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

