

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores, Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Volcancito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Volcancito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-1119-43	FECHA:	05 de septiembre de 2025



Foto 1: Lámina troquelada en mal estado



Foto 2: Plancha de tres hornillas para estufa rural



Foto 3: Falta de repello y cernido en estufa rural



Foto 4: Puertas de sanitarios en mal estado, falta de repello y cernido



Foto 5: Taza sanitaria y paredes con repello deterioradas



Foto 6: Losa de patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yolanda Verónica García Delcid
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Volcancito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Volcancito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-1119-43	FECHA:	05 de septiembre de 2025



Foto 7: Piso antideslizante



Foto 8: Vidrios de ventanas



Foto 9: Sistema eléctrico del corredor, salones y patio.




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yolanda Velazquez Garcia Delcid
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

