

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael Las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 536	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-1924-45	FECHA:	27/05/2025



Foto1: Sustitución de pintura por deterioro en interiores y exteriores.



Foto 2: Repeyo de muros interiores y exteriores en la cocina.



Foto 3: sustitucion de ventana de madera por PVC.



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico antideslizante (Cocina)



Foto 5: Sustitucion de puertas de madera por de metal.



Foto 6: Mantenimiento a puertas de metal.