

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan Bosco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-1925-45	FECHA:	13 de marzo de 2025




Foto 1: Estufa en mal estado



Foto 2: Daños en los azulejos



Foto 3: Piezas del porton dañado



Foto 4: Pintura de paredes en mal estado.



Foto 5: Malla dañada



Foto 6: Cableado eléctrico y lámparas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

