

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANGÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0002-42	FECHA:	11/9/2025



FOTO 1: LAMINA ACANALADA EN EL SALON DE CLASES



Foto 2: LAMINA ACANALADA EN EL CORREDOR



Foto 3: VENTANA PARTE DELANTERA DEL SALON DE CLASES



Foto 4: VENTANAS PARTE TRASERA DEL SALON DE CLASES



Foto 5: PISO DE COCRETO EN EL SALON DE CLASES



Foto 6: SANITARIOS PARA NIÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amil Ex Pérez

Firma y sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOUS ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MANGÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0002-42	FECHA:	11/9/2025



Foto 1: IMPLEMENTACIÓN DE BARANDA DE METAL EN MURO PERIMETRAL (PARTE DE ENFRENTA)



Foto 2: PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL



Foto 3: MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA LADO DERECHO



Foto 4: MURO PERIMETRAL LADO IZQUIERDO



Foto 5: SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 6: PAREDES SIN REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tamilex PEVEZ

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

