

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Mangón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0016-46	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto1: Estado actual de la pintura del centro educativo



Foto 2: Grifos y llaves de paso en mal estado



Foto 3: Sistema eléctrico



Foto 4: Estado pintura de barandas





Foto 5: Estado actual de puertas



Foto 6: Estado actual de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

