



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Reyna Alcira Roca de Martinez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Providencia, Oratorio, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0155-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Reparación Muro Perimetral parte exterior



Foto 2: Reparación Muro Perimetral parte exterior



Foto 3: Reparación Muro Perimetral parte exterior



Foto 4: Reparación Muro perimetral parte exterior

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Resina López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

