

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Rosita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0158-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Cocina rural en mal estado y con grietas visibles.



Foto 2: Chimenea colocada en mala posición, sin funcionalidad alguna.



Foto 3: Ventadas pequeñas y realizada con hierros.



Foto 4: Puerta en mal estado, visiblemente oxidada y poco funcional.



Foto 5: Muros perimetrales de las instalaciones de la cocina agrietadas, separadas de la pared contigua.



Foto 6: Malla perimetral en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santa Rosita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0158-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 7: Pila en mal estado.



Foto 8: Loza de patio en malas condiciones.



Foto 9: Cocina sin instalaciones electricas.



Foto 10: Partes del suelo hundidas y agrietadas.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

