

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cacao
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0161-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Sustrucción de canal de metal sujeto con perfiles de metal a cada 60 cm




Foto 2: Sustrucción de tubo pvc o metal 3" - 4" para bajada de agua pluvial



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con (soleras intermedias y columnas)



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con (soleras intermedias y columnas)



Foto 5: Sustrucción de plancha de concreto de la fosa séptica



Foto 6: Sustrucción de plancha de concreto de la fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Angélica maría mar...
Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

