

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-1128-42	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Sustitución de lámparas interiores



Foto 2: Sustitucion de vidrios y balcones



Foto 3: sustitución de vidrios y ventanas parte exterior



Foto 4: Sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas e instalación de azulejos.



Foto 5: Sustitución de sanitario y sus accesorios



Foto 6: Sustitución de lámpara

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

