

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos ANEXA a EORM Aldea el Guayabo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Guayabo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06061210-42	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto1: Se cambiara las laminas del salón de clase



Foto 2: Lamina en mal estado en la dirección



Foto 3: Terraza en mal estado por filtración de agua



Foto 4: Terraza en mal estado por filtración de agua



Foto 5: Se levantará por corriente de agua de la vecindad



Foto 6: Por seguridad de los niños se levantará el muro perimetral que tiene acceso a un callejón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos ANEXA a EORM Aldea el Guayabo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Guayabo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06061210-42	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto1: Se reparara losa en los traspatios con un espesor de 8 centímetros.



Foto 2: Reparacion de losa en el patio.



Foto 3: Se colocaran tubos en los drenajes.



Foto 4: Se colocaran tubos en los drenajes.



Foto 5: Puerta en mal estado.



Foto 6: Se le dara mantenimiento con retoque de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

