

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Fe y Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-1943-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral parte exterior



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: Mantenimiento de pintura parte exterior de pared



Foto 4: Mantenimiento de pintura parte interior y exterior de 2 aulas



Foto 5: Lámina de la cocina con daños considerables agujeros, cambio de lámina por lámina troquelada.



Foto 6: Sustitución de chapa de 2 puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

