

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ARADITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-1942-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por deterioro en baños



Foto 2: Sustrucción de lámina por deterioro en cocina



Foto 3: Sustrucción de estructura de madera por deterioro en baños



Foto 4: Sustrucción de estructura de bambú deteriorada Salón 1



Foto 5: Sustrucción de lámina por deterioro en 2 salones



Foto 6: Sustrucción de estructura de bambú por deterioro en salón 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público