



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-1985-43	FECHA:	13/03/2025




Foto 1: Reparación de Piso de Granito en Corredor.



Foto 2: Reparación de Piso de Granito en Cocina



Foto 3: Reparación Muro Perimetral de Block



Foto 4: Sustitución de Vidrios en Salones de Clases.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

