

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Espino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-2016-42	FECHA:	13 de marzo del 2025



Foto 1: Continuidad de muro perimetral, por falta de construcción



Foto 2: Circulación en mal estado, poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes, ya que cualquier persona o animal puede ingresar fácilmente al centro educativo.



Foto 3: Remozamiento de cocina, ya que se encuentra en mal estado, siendo necesario contar con un espacio adecuado para la preparación de los alimentos de forma segura.




Foto 4: Instalaciones actuales de la cocina.



Foto 5: Sustitución de pila, se encuentra en malas condiciones por fuga de agua.



Foto 6: Mantenimiento de pintura interior y exterior del centro educativo. Y Colocación de un nuevo canal, por daños en el anterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

