



Ministerio de Educación
San Juan

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Linda Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0002-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Puerta de modulo en mal estado 1 metro por 2.9 metros



Foto 2: Puerta de salon de clases en mal estado medidas 1 metro por 2 metros



Foto 3: Piso de torta de concreto con hundimiento



Foto 4: Piso de torta de concreto agretada



Foto 5: Pintura de muros y paredes



Foto 6: Pintura de muro y paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Linda Vista	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Linda Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0002-43	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Reparación de Repello



Foto 2: Reparación de Repello

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

