



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFEED No. 654	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IJORGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0006-45	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: lamina en mal estado cambio de lamina en aulas .



Foto 2: Deterioro de yoyis , sustitución por costaneras de metal en aulas .



Foto 3: sutitucion de piso de concreto por piso ceramico en corredores .



Foto 4: muro perimetral en mal estado reforsamiento con blok soleras intermedio y columna .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

claudia cardona Escobar

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

