

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Aldea San Luis	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0170-42	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Reparación de muro perimetral de block con soleras intermedias y columnas



Foto 2: sustitución de porton de metal



Foto 3: sustitución de plancha de concreto



Foto 4: sustitución de llave de globo para paso de agua potable



Foto 5: Sustitución de tubería PVC para agua potable



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o actualizar el número de hojas.

Myself

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

