

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joya Grande, San Juan Tecuaco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 07 - 0172 - 43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Ejemplo del estado de las puertas (Puerta de bodega debajo de gradadas.)



Foto 2: Vista de estructura de ventanas traseras. Se aprecia algunas soldaduras despegadas. Ya empieza a aparecer oxidación.



Foto 3: Ejemplo de daño en pintura dentro de la direccion. Causada por humedad.



Foto 4: Vista frontal del edificio, se evidencia la necesidad de pintura



Foto 5: Pared trasera, exterior del edificio. Sin pintar ni impermeabilizar.



Foto 6: Pared exterior de baños y direccion. Sin pintar ni impermeabilizar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Edelmira Córdova y Córdova
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Lavamanos en baño de hombres y mujeres a una altura de 1 m. No apto para niños.



Foto 8: Urinal actual. Favorece los malos olores por salpicadura.



Foto 9: Ejemplo de grifo dañado en lavamanos de mujeres.



Foto 10: Ambos grifos dañados. Baño de mujeres



Foto 11: Barandael con muestras de oxidación. Junto a gradas.



Foto 12: Barandael con muestras de oxidación. Vista de este a oeste.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edelmira Cerna y Gómez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

