



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-1117-42	FECHA:	13/03/2025



Foto1: Sustitución de Piso Ceramico, 140 M2, 17.5 metros de ancho por 8 metros de largo.



Foto 2: Pintura en Muros Exteriores e Interiores, 150 M2, 3 metros de alto por 50 metros de largo.



Foto 3: Sustitución de Balcones, 75 M2, 44 metros de largo por 1.70 metros de ancho



Foto 4: Sustitución de Azulejo 50 M2, 10 metros de largo por 5 metros de ancho.



Foto 5: Sustitucion de Pila



Foto 6: Sustitución de Lamina por Lamina Troquelada 5 metros de largo por 3 de ancho y Sustitución de Estructura de soporte (madera, metal) por Metal. 18ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

