

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserío La Basa, San Juan Tecuaco, Sta. Rosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Basa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-1118-43	FECHA:	26/06/2025



Foto1: Susuticion de 30 metros de ventanas pvc. Una aula y cocina



Foto 2: 170 mts cuadrados de ceramico, de tres aulas



Foto 3: Pintar paredes de las tres aulas, cocina, baños y salon de usos multiples.



Foto 4: Reparacion de porton.



Foto 5: Reparacion de circuito electrico. 24 focos, 6 plafoneras y 10 interruptores

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Anabela Garcia Zepeda

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

