

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IJORGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-1349-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Cocina en mal estado, cambio de plancha y chimenea.




Foto 2: Deterioro de piso granito aula, sustitución por piso cerámico.



Foto 3: Lámina de cocina y bodega deteriorada.



Foto 4: Cambio de lámina y estructura de metal en mal estado en baño, cocina y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	Escuela Oficial Rural Mixta J.V. JUNTA ESCOLAR Aldea Ijorga, San Juan Tecuaco Santa Rosa	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION 06-07-1349-43 SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA
---	--	--	--