Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal Aldea La Bomba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 08 -0003 -45	FECHA:	28/05/2025

Foto1: Parte de enfrente para remozamiento de cocina

Foto 2: Parte Interna para remozamieno de la cocina

Foto 3: Parte interna para remozamento de cocina , el cual se necesita colocar block

Foto 4: Se colocará una ventana accesible para la entrega de alimentos.



Foto 5: Puertas de dañadas de sanitarios

Foto 5.1 sanitarios dañados y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal aldea La Bomba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 08 -0003 -45	FECHA:	28/05/2025

Foto 7: Remozamiento de colocar piso en aula

Foto 8: Mantenimiento de pintar establecimiento educativo

Foto 9: Colocar algunas hiladas de Block y remozar con gradas para usar como sentadero

Foto 10: Colocar hiladas de Block y gradas para sentadero

Foto 11: Agrandar la fosa séptica

Foto 12: Colocarle un pequeño techado a la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público