

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea La Morena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Morena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0040-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Lámina con perforaciones en mal estado, en cinco salones de clase con medidas de 6 x 8 metros y parte del corredor de 2.5 metros de ancho.



Foto 2: Lámina con óxido en gran parte del techo de cinco aulas con medidas de 8 x 6 metros, una bodega de 12 metros cuadrados y el corredor de la escuela de 2 metros de ancho.



Foto 3: Costaneras con óxido en gran parte de la armadura metálica de los cinco salones de clases y una bodega, las cuales necesitan mantenimiento como lijado y pintura.



Foto 4: Costaneras en mal estado en la parte frontal de la escuela con medidas de 70 metros cuadrados, correspondiente al corredor de la misma.



Foto 5: Piso de concreto en mal estado con picaduras en cinco salones de clase de 48 metros cuadrados y una bodega de 12 metros cuadrados, se puede observar que se está rajando.



Foto 6: Se encuentra el piso de concreto gretado y con elevaciones anormales en cinco salones de clases de 48 metros cuadrados y una bodega de 12 metros cuadrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

