

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB, ANEXO E.O.R.M, San Sebastián, Chiquimulilla, Santa Rosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Sebastián Chiquimulilla, Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0071-41	FECHA:	14 de Octubre 2025



1. puerta en mal estado



2. cantel en mal estado, apolillado y empanzado de agua



3. bigas de madera apolilladas



4. servicio electrico desgastado e inservible



5. bigas de madera en mal estado e incluso con polilla




6. laminas agujeradas y oxidadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

