

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JORGE VALENZUELA SÁNCHEZ, SAN MIGUEL AROCHE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL AROCHE, CHIQUMULILLA, SANTA ROSA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 08 1801 42	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: LA MAYA CON LA QUE CUENTA EL PEQUEÑO PORTÓN COLOCADO EN LA ENTRADA DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA DAÑADA AL IGUAL QUE EL RESTO DE MAYA DE DICHA CIRCULACIÓN.



Foto 2: HACE AÑOS SE INICIÓ CON UN MURO PERIMETRAL COMPUESTO DE: CIMIENTO DE CONCRETO, BLOCK Y MAYA PARA CIRCULAR EL AREA DE LA ESCUELA POR EL AREA DE LA CANCHA, AREA QUE COLINDA CON LA CARRETERA PRINCIPAL HACIA CHIQUMULILLA, EL OBJETIVO ES CULMINAR DICHO MURO YA QUE CONTAMOS YA CON EL PRINCIPIO.



Foto 3: LA TERMINACION DE ESTE MURO TAMBIEN SERVIRIA PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, YA QUE DE ESA FORMA ESTARIA RESTRINGIDA LA ENTRADA A NUESTRAS INSTALACIONES. TOMARIAMOS ESTE PROYECTO COMO PRIORIDAD, POR TODA LA VIOLENCIA QUE VEMOS QUE IMPERA EN NUESTRA



Foto 4: SE CUENTA CON VARIAS AREAS DEL PISO DE LOS MÓDULOS 2,3 Y 4 DEL ESTABLECIMIENTO, QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS, EL OBJETIVO ES SUSTITUIRLO POR PISO CERÁMICO.



Foto 5: EN ESTAS FOTOGRAFIAS SE PUEDE OBSERVAR EL DAÑO QUE PRESENTA EL PISO DE UNO DE LOS CORREDORES DEL MÓDULO 2.



Foto 6: EN ESTA PARTE SE PRESENTAN GRETADURAS EN EL PISO, ESTO POR EL PASO DE LOS AÑOS, YA QUE HACE TIEMPOS QUE SE LLEVÓ A CABO DICHO PROYECTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Vanessa González

Firma y sello del Presidente de la OP



Gustavo Adolfo Solares Santos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

