

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Llaves
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0198-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Cambio de piso del Aula 1



Foto 2: Cambio de piso del corredor del aula 1 y aula 2



Foto 3: Cambio de Piso del aula 2



Foto 4: Cambio de Piso del aula 3



Foto 5: Cambio de Lámina y Costanera a la Galera




Foto 6: Cambio de Piso del aula 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público