

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pozas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0205-43	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Sustrucción de horcones de madera po tubos galvanizados, en salón de usos múltiples.



Foto 2: Sustrucción de techo de palma por lámina troquelada, en salón de usos múltiples.



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal, en salón de usos múltiples.



Foto 4: Reparación de Chimenea de cocina, con lámina Galvanizada.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---