

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0218-43	FECHA:	28/05/2025



Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada en area de cocina, mantenimiento a estructura de soporte de metal, lijado y pintura y sustitución de 2 balcones.





Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada y sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Sustitución de 3 balcones, (1 en preprimaria y 2 en cuarto primaria)



Sustitución de 6 balcones en salón de primero primarian



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director	
---	---	--	---