

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Faja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0231-43	FECHA:	



Foto 1: Corredor de aula con estructura de madera y lamina en mal estado.



Foto 2: Interior de aula con estructura de madera y lamina en mal estado



Foto 3: Interior de 3 aulas con piso en mal estado.



Foto 4: Interior de 3 aulas con piso en mal estado.



Foto 5: Losa de patio en mal estado



Foto 6: Losa de patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

